

Exma. Senhora
Isabel Guerreiro Bica
Vereadora da Educação Município de
Portimão

Portimão, 28 de Maio de 2012

A Associação de Pais da EB 1 do Pontal, na sequência de varias reuniões efetuadas durante este ano letivo, vem por este meio expor algumas situações que estão a preocupar a associação assim como muitos Encarregados de Educação (EE's) desta escola.

Peço a sua melhor atenção e a de toda a Divisão de Educação da Câmara de Portimão para o seguinte levantamento que elaborámos com a ajuda dos associados e que requerem vossa intervenção urgente:

- As obras da escola do Centro Escolar do Pontal encontram-se paradas desde final do ano anterior, o que causa preocupações acrescidas à comunidade educativa, gostaríamos de saber qual a previsão para conclusão.

- Verificou-se que a refeição (almoço) é transportada, entre as 11h 15m e as 11h 45m, do Centro comunitário do Alvor para a escola do Pontal, em veículos não equipados e autorizados para o transporte de alimentos confeccionados, em tachos e panelas na bagageira de um veículo ligeiro sem ventilação, e com acondicionamento impróprio.



Aspetto das proteções existentes



Folhas de alumínio cortantes como
proteção nas vedações

- O refeitório funciona num contentor sem condições adequadas para o efeito, claramente sem capacidade para atender convenientemente toda a comunidade escolar. O sistema de ar condicionado nos contentores é insuficiente para manter um ambiente adequado durante as refeições, fomos informados que cerca de 50% dos aparelhos de ar condicionado existentes estão desligados, uns por avaria outros porque

sobrecarregam o quadro elétrico, desligando-se este com frequência.

- Verificou-se que muitas das luzes de emergência estão avariadas.



Utilização de folhas de papel como estores para proteger as crianças do sol.

- As salas de aulas não têm estores, já foi providenciado pela autarquia o fornecimento e colocação dos mesmos? Com o calor a chegar e o sol a bater diretamente nos vidros vai ser impossível permanecer nas salas.

- Algumas portas das salas de aulas não podem ser fechadas porque as fechaduras não estão corretamente colocadas, possibilitando o acesso indevido durante os períodos de almoço e recreio.

- Sabemos que a escola tem sistema de ar condicionado, mas desconhecemos se este está operacional.

- Como as obras estão paradas, existe toda uma série de obstáculos com que os alunos se deparam diariamente, muitos indevidamente protegidos, e que facilmente aguçam a curiosidade das crianças, por exemplo: vedações em arame fáceis de escalar, buracos em vários pontos da escola, acesso muito fácil a materiais de construção, entre outros;

- Fácil acesso a extintores e aos quadros elétricos (já existiram situações de utilização de extintores e também de alunos que desligaram quadro elétrico);


- Gostaríamos de saber em que ponto se encontra o plano de segurança da escola, uma vez que não existe sinalética de emergência e evacuação.

- O sistema de deteção de incêndios está operacional?

- Alguns equipamentos dos sanitários estão partidos e oxidados, nomeadamente as saboneteiras, os dispensadores de toalhetes e do rolo de papel higiénico.

- Verificou-se que não existem bebedouros em todo o espaço escolar, pensamos que seria de todo aconselhável a colocação de 2 bebedouros.

- Um dos aspetos negativos neste centro escolar é a falta de sombras, com as altas temperaturas que já se verificam, para as crianças o simples brincar no recreio ou ficar na fila para o almoço é um sacrifício,



Vedações perigosas



Aspeto geral recreio escola A
Ausência de sombras



Contentores onde funciona o refeitório

além dos problemas que pode acarretar para a saúde também. Agradece-se assim que seja equacionado pela autarquia a colocação de toldos em alguns pontos do recinto escolar.

- Como existem horários de saída/entrada diferentes na escola seria importante a construção de sanitários com acesso pelo exterior dos edifícios, pois os existentes estão no interior, e ao serem utilizados pelas crianças que estão no recreio perturbam o bom funcionamento das aulas que estão a decorrer.

- Os muros da rampa na saída principal são muito baixos, cerca de 1,5m, sendo fácil para as crianças pularem evitando o portão de saída, a solução seria a colocação de vedação, tal como existe nos muros da antiga escola.



Uma vez que esta associação está constantemente a ser confrontada por muitos EE's com estas questões, gostaríamos de obter uma resposta célere sobre o acima exposto, a fim de informarmos os EE's.

Também gostaríamos de levar ao vosso conhecimento que de alguma forma estes assuntos chegaram á comunicação social, tendo esta associação sido contatada por alguns jornais nacionais na tentativa de saber qual a posição da associação sobre os problemas existentes na escola.



Vista do muro na rampa saída principal



Barreiras proteção irregulares

É nossa intenção zelar pelo bem-estar de toda a comunidade escolar, em conjunto com o agrupamento e com a Câmara Municipal, e estamos ao dispor para colaborar no que estiver ao nosso alcance.

Na expectativa de recebermos uma resposta com a maior brevidade por parte da Câmara Municipal, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Agradecemos a atenção dispensada,

Pela Direcção da Associação de Pais,